

**SULIT**



**UTHM**  
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

**UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA**

**PEPERIKSAAN AKHIR  
SEMESTER II  
SESI 2016/2017**

NAMA KURSUS : METROLOGI  
KOD KURSUS : BBM 40202  
KOD PROGRAM : BBA  
TARIKH PEPERIKSAAN : JUN 2017  
JANGKA MASA : 2 JAM  
ARAHAH : JAWAB SEMUA SOALAN.  
KERTAS SOALAN DAN KERTAS  
JAWAPAN MESTI DISERAHKAN  
SEMULA KEPADA PENGAWAS.

**TERBUKA**

KERTAS SOALANINI MENGANDUNG LIMA (5) MUKA SURAT

**SULIT**

- S1** (a) Apakah yang dimaksudkan dengan metrologi? Nyatakan dua(2) kepentingan metrologi dalam kehidupan seharian.

(4 markah)

- (b) Setiap pengukuran memerlukan alat pengukur yang jitu dan persis supaya memperoleh nilai bacaan yang tepat serta dapat mengurangkan ralat. Terangkan perbezaan antara jitu dan persis bagi kes di bawah.

- (i)      kepersisan yang tinggi tetapi kejituuan rendah
- (ii)     kepersisan yang rendah dan kejituuan rendah
- (iii)    kepersisan yang tinggi dan kejituuan tinggi

(6 markah)

- (c). Ciri-ciri prestasi sesuatu instrumen boleh dibahagikan kepada dua(2) kategori iaitu statik dan dinamik. Jelaskan maksud bagi ciri-ciri prestasi statik di bawah.

- (i)      *repeatability*
- (ii)     *reproducibility*

(4 markah)

- (d) Setiap pengukuran yang dilakukan, *spread* akan memberitahu berapa besar nilai-nilai ketidaktentu ukuran supaya dapat menilai kualiti pengukuran atau set ukuran. Jadual S1(d) menunjukkan pengukuran yang dibuat terhadap ujian tegangan. Kirakan *spread* bagi daya (F) dalam Jadual S1(d) dengan mengambil kira selang keyakinan bagi min populasi pada tahap keyakinan 95%.

**Jadual S1(d)**

| Bilangan Data | F[N] |
|---------------|------|
| 1             | 15   |
| 2             | 20   |
| 3             | 18   |
| 4             | 16   |
| 5             | 12   |
| 6             | 14   |
| 7             | 13   |
| 8             | 13   |
| 9             | 17   |
| 10            | 12   |

(6 markah)

**TERBUKA**



- S2** (a) Huraikan enam(6) prosedur bagi mengkalibrasi instrumen dalam usaha mengekalkan ketepatan pengukuran instrumen selepas suatu tempoh masa.

(6 markah)

- (b) Tolok blok (*gauge block*) mempunyai tiga(3) jenis gred kejituhan yang berbeza bergantung kepada tujuan pengukuran yang digunakan. Senaraikan tiga(3) jenis gred kejituhan dan berikan contoh aplikasi bagi tiga(3) jenis tolok blok tersebut.

(6 markah)


- (c) Rajah S2(c) menunjukkan bacaan angkup vernier berskala standard dan Rajah S2(d) pula menunjukkan bacaan angkup vernier berskala panjang. Kedua-duanya mempunyai resolusi 0.05mm. Tentukan bacaan bagi kedua-dua angkup vernier tersebut.

**Rajah S2(c)****Rajah S2(d)**

(4 markah)

- (d) Bar sinus (*sine bar*) digunakan untuk menyemak kejituuan pengukuran sudut seperti yang ditunjukkan dalam Rajah S2(e). Diberi jarak di antara dua penggelek bar sinus, L adalah 50cm dan bersudut,  $\Theta = 35^\circ$ . Kirakan nilai H (dalam unit si).

**TERBUKA**

**Rajah S2(e)**

(4 markah)

- S3** (a) Senaraikan dua(2) tujuan utama dalam pengawalan permukaan tekstur/profil.

(2 markah)

- (b) Bezakan antara permukaan kekasaran (*roughness*) dan permukaan bergelombang (*waviness*) yang sering digunakan dalam mengukur kekasaran permukaan.

(4 markah)

- (c) Pemeriksaan dan penilaian kekasaran permukaan bahan kerja yang telah dimesin dapat diukur dengan menggunakan teknik pengukuran secara langsung (*direct measurement method*). Bincangkan teknik pengukuran secara langsung.

(4 markah)

- (d) Terangkan maksud kedalaman total (*peak to valley*),  $R_t$  dan kedalaman perataan (*peak to mean line*),  $R_p$  melalui lakaran profil.

(4 markah)

- (e) Jadual S3(e) menunjukkan nilai ketinggian bagi lima puncak dan lima lembah yang diukur dari datum. Jika panjang sampel pengukuran adalah 10mm, kirakan nilai *Root Means Square Roughness* ( $R_q$ ) dan nilai *Average Peak-to-Valley Roughness* ( $R_z$ ).

**Jadual S3(e)****TERBUKA**

| Puncak ( $\mu\text{m}$ ) | Lembah ( $\mu\text{m}$ ) |
|--------------------------|--------------------------|
| 40                       | 30                       |
| 42                       | 20                       |
| 40                       | 25                       |
| 35                       | 20                       |
| 28                       | 18                       |

(6 markah)

- S4** (a) Lakar dan terangkan Model Pelepasan Photon dalam *Laser Beam Machining*.  
(4 markah)
- (b) *Laser Beam Machining* digunakan dalam operasi memotong, menanda dan menggerudi. Bandingkan kelebihan dan kekurangan bagi setiap operasi tersebut.  
(6 markah)
- (c) Nyatakan dua(2) jenis pengukuran laser interferometer yang digunakan dalam industri pembuatan.  
(2 markah)
- (d) Bincangkan prinsip interferometer menurut Albert Michelson.  
(5 markah)
- (e) Interferometer sering digunakan untuk membuat ukuran jarak dengan menggerakkan cermin dan mengira pinggir gangguan (*interference fringes*) yang bergerak daripada titik rujukan. Jika beam cahaya menghasilkan 480 pinggir (*fringes*) pada jarak 0.33mm. Berapakah panjang gelombang?  
(3 markah)
- S5** (a) Apakah *Coordinate Measuring Machine*?  
(2 markah)
- (b) Jelaskan empat(4) kaedah kerja *Coordinate Measuring Machine*.  
(4 markah)
- (c) Bandingkan struktur mekanikal antara *cantilever* dan *gantry* bagi *Coordinate Measuring Machine*.  
(6 markah)
- (d) Terangkan empat(4) standard kalibrasi bagi *Coordinate Measuring Machine*.  
(4 markah)
- (e) Huraikan prosedur pengesahan untuk sisihan geometri melalui Laser Interferometer  
(4 markah)

**TERBUKA****- SOALAN TAMAT -**